

PROCESSO STAMPA ADESIVO ELETTROSTATICO

1 FASE 1:
Il prodotto viene STAMPATO delle dimensioni esatte richieste:
min: 25x25 cm
max: 100x500 cm



2 FASE 2:
Il prodotto viene TAGLIATO e consegnato della dimensione richiesta.



COME ALLEGARE I FILE

- Allega un file in Jpeg, Pdf o Tiff ad alta risoluzione (300 dpi)
- Dimensioni: la misura minima stampabile è 25x25 cm, la massima è 100x500cm.
- **NON** inserire crocini e segni di taglio.
- **TESTI e LOGHI DISTANZIATI DI 5 mm DA OGNI BORDO** da lasciare come distanza di sicurezza per evitare che in fase di taglio vengano tagliati e per rendere più gradevole l'aspetto grafico.
- **NEL CASO DI ADESIVO SAGOMATO CONSEGNA TO SENZA TRACCIATO, SPECIFICARE ESATTAMENTE COME DEVE ESSERE IL TRACCIATO; NEL CASO FOSSE PRESENTE LA TRACCIA IMPOSTARE IL TRACCIATO SU UN LIVELLO SPECIFICO CONTENENTE SOLO IL TRACCIATO.**
- Ti consigliamo di allegare anche il file originale.
- Nel caso di Pdf vettoriali, rasterizzare tutti i testi e trasparenze per evitare problemi di compatibilità
- I file devono essere inviati in CMYK. Vanno bene anche file in RGB, ma il risultato finale sarà lievemente diverso da quello visto sul vostro monitor.
- Nel caso di grafica realizzata dai nostri grafici allegare i file necessari per la realizzazione: immagini, loghi, file di testo con i contenuti da inserire.

ERRORI COMUNI



In questo caso, i testi e le immagini dopo la stampa risulteranno sgranati, sfuocati o di lettura difficile poiché è stato inviato un file a bassa risoluzione.



In questo caso, i testi e loghi sono all'interno dei margini di sicurezza e in fase di taglio saranno tagliati poiché è stato inviato un file con i testi troppo attaccati ai bordi.

Assenza di specifiche sul tracciato desiderato

AREA
LOGO

In questo caso il tracciato sarà creato intorno alla grafica consegnata.

AREA
LOGO

Per avere un tracciato diverso specificarlo prima.



Evita gli errori comuni inserendo la "VERIFICA FILE" tra le opzioni del prodotto.